

مبلغ (ریال)	شرح	نفر ساعت	کد اجرت
۵,۲۵۰,۰۰۰	سرویس اولیه	۱.۵	۱۰۰۰۰S
۴,۲۰۰,۰۰۰	تعریف ریموت	۱.۲	A۰۰۰۰۱
۵,۰۴۰,۰۰۰	جایگزینی جفجغه ترمز جلو دوطرف	۱.۴۴	A۳۵۰۱۱۱۰
۶,۳۰۰,۰۰۰	جایگزینی جفجغه ترمز عقب دوطرف	۱.۸	A۳۵۰۲۴۱۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	جایگزینی جفجغه ترمز جلو دوطرف	۰.۶	A۳۵۰۴۰۱۱
۷,۰۰۰,۰۰۰	کالیبره سیستم رادار و دوربین	۲	ADAS
۲,۱۰۰,۰۰۰	ریگلاژ چرخ های جلو	۰.۶	ADJUSTMENT۰۰۰۱
۲,۱۰۰,۰۰۰	ریگلاژ چرخ های عقب	۰.۶	ADJUSTMENT۰۰۰۲
۸۴۰,۰۰۰	ریگلاژ پدال کلاچ	۰.۲۴	ADJUSTMENT۰۰۳
۸,۴۰۰,۰۰۰	جایگزینی پیچ چرخ - دو طرف	۲.۴	AR۲۴۰۰۴۱۰
۸,۴۰۰,۰۰۰	جایگزین بلبرینگ کاسه چرخ دوطرف	۲.۴	AR۳۰۰۰۵۱۰
۱۲,۶۰۰,۰۰۰	فراخوان ترمز	۳.۶	BRAKE CAMPAIGN
۴,۲۰۰,۰۰۰	کالیبره برد ای سی یو	۱.۲	C۰۰۰۰۱
۲,۸۰۰,۰۰۰	تعویض پیچ های پمپ کلاچ پایین	۰.۸	CAM۰۴
۲,۱۰۰,۰۰۰	فراخوان اصلاح سیستم بخار روغن	۰.۶	CAM۰۳
۸,۰۵۰,۰۰۰	فیلر گیری سوپاپ ها	۲.۳	CLEARANCE۰۰۰۱
۱۲,۲۵۰,۰۰۰	شارژ گاز کولر N۶۰ ، N۸۵، N۹۰	۳.۵	COOLER۰۱
۱۲,۲۵۰,۰۰۰	شارژ گاز کولر N۵۶	۳.۵	COOLER۰۲
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	شارژ گاز کولر سانری	۴	COOLER۰۴
۱,۷۵۰,۰۰۰	ریگلاژ ترمز دستی ون سانری	۰.۵	EF۱۰۰۰۱۲۰-۱
۴,۵۵۰,۰۰۰	تعویض مخزن پمپ وکیوم سانری	۱.۳	EJ۱۰۰۰۱۶۰-۱
۵,۲۵۰,۰۰۰	رفع اتصالی سیستم الکتریکی	۱.۵	ELECTRIC
۲,۱۰۰,۰۰۰	تعویض کلید شیشه بالابر	۰.۶	GL۰۰۰۰۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	فراخوان تعویض سیم کشی مغزی سوئیچ سانری	۱	IGNITION CAMPAIGN
۷,۰۰۰,۰۰۰	جایگزینی کاتالیست اگزوز	۲	LB۰۰۰۰۱

LB۰۰۰۱۱	۰.۳۸	نصب پلاک انتظامی	۱,۳۳۰,۰۰۰
LB۰۰۰۱۴	۳.۵	تنظیم زوایا چرخ با دستگاه تنظیم زوایا	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
LB۰۰۰۳۹	۰.۴	تغییر موقعیت بست جنت اینتر کولر	۱,۴۰۰,۰۰۰
LB۰۰۰۴۲	۱	جایگزینی مبدل برق ۲۴ به ۱۲ ولت	۳,۵۰۰,۰۰۰
LB۰۰۰۴۵	۰.۵	جایگزینی فیلتر ادبلو	۱,۷۵۰,۰۰۰
LB۰۰۰۴۸	۱.۵	نصب یا جایگزینی گارد های جانبی	۵,۲۵۰,۰۰۰
LB۰۰۰۵۴	۷		۲۴,۵۰۰,۰۰۰
LB۰۰۰۵۵	۱	جایگزینی واشر توربو	۳,۵۰۰,۰۰۰
LB۰۰۰۶۳	۰.۶	تعویض مولتی مدیا	۲,۱۰۰,۰۰۰
LB۰۰۰۶۶	۰.۵	تنظیم باد لاستیک	۱,۷۵۰,۰۰۰
LB۰۰۰۶۸	۰.۸	بررسی سیستم برف پاک کن و سیستم شستشوی شیشه شور	۲,۸۰۰,۰۰۰
LB۰۰۰۷۰	۰.۵	بررسی سیستم تهویه مطبوع	۱,۷۵۰,۰۰۰
LB۰۰۰۷۲	۰.۷	بازدید سیستم خنک کننده	۲,۴۵۰,۰۰۰
LB۰۰۰۷۴	۴.۷	گریس کاری چرخ های جلو دیسکی دو طرف	۱۶,۴۵۰,۰۰۰
LB۰۰۰۷۹	۱	نصب قاب آینه	۳,۵۰۰,۰۰۰
LB۰۰۰۸۹	۰.۲	تعویض روغن	۷۰۰,۰۰۰
LB۰۰۰۹۳	۳	تعویض بوش پایه اتاق یکطرف	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
LB۰۰۰۹۴	۰.۵	ریگلاژ ترمز دستی کامیونت	۱,۷۵۰,۰۰۰
LB۰۰۱۰۵	۱.۵	جایگزینی دنده رینگ ABS	۵,۲۵۰,۰۰۰
LB۰۰۱۰۷	۳.۵	ترک کشی و سفت کردن مهره وسط گارادن	۱۲,۲۵۰,۰۰۰
LB۰۰۱۰۸	۰.۹	باز و بست چرخ یک طرف	۳,۱۵۰,۰۰۰
LB۰۰۱۲۸	۲.۵	جایگزینی فنر درب گیربکس	۸,۷۵۰,۰۰۰
LB۰۰۱۴۷	۲	جایگزینی زاپاس بند CKD	۷,۰۰۰,۰۰۰
LB۰۰۱۴۸	۱	جایگزینی اورینگ لوله فرعی آب	۳,۵۰۰,۰۰۰
LB۰۰۱۵۵	۰.۵	تعویض فیلتر پمپ ادبلو	۱,۷۵۰,۰۰۰
LB۰۰۱۶۴	۰.۱۵	جایگزینی سنسور آبگیر سوخت	۵۲۵,۰۰۰
LB۰۰۱۶۵	۴		۱۴,۰۰۰,۰۰۰

LB ۰۰۱۶۷	۰.۵	تنظیم غربیلک فرمان	۱,۷۵۰,۰۰۰
LB ۰۰۱۶۸	۰.۵	تعویض اورینگ گیج روغن	۱,۷۵۰,۰۰۰
LB ۰۰۱۷۱	۴	شستشو و تعویض مایع خنک کننده فراخوان ۵۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
LB ۰۰۱۷۲	۲	جابجایی لاستیک - جک	۷,۰۰۰,۰۰۰
LB ۰۰۱۷۴	۲	تعویض یا جایگزینی توپی چرخ عقب هر طرف	۷,۰۰۰,۰۰۰
LB ۰۰۱۷۷	۱	شستشوی سیستم کولر با گاز R11	۳,۵۰۰,۰۰۰
LT ۳۰۰۱۸۱۱	۱.۶۸	جایگزینی سیبک میل فرمان بلند	۵,۸۸۰,۰۰۰
LT ۰۰۰۰۲	۱.۵	جایگزینی لوله های بخاری	۵,۲۵۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۰۱	۰.۷۲	جایگزینی شیلنگ باد	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۰۱۱۰	۱۲	جایگزینی موتور	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۰۲۱۰	۰.۶	تعویض عایق کابین	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۰۳۱۰	۰.۷۲	تعویض براکت موتور	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۰۴۱۰	۱.۴۴	تعویض دسته موتور	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۰۵۱۰	۰.۶	تعویض براکت عقب موتور	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۰۶۱۰	۱.۲	تعویض دسته موتور عقب	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۰۷۱۰	۰.۸۴	تعویض دسته گیربکس	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۰۸۱۰	۱۰.۵	تعویض فلاپویل با بازو بستن گیربکس	۳۶,۷۵۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۰۹۱۰	۳.۹۶	جایگزینی دنده فلاپویل	۱۳,۸۶۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۰۱۰	۴.۳۲	جایگزینی محفظه فلاپویل	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۱۱۰	۱۶.۸	جایگزینی بلوک سیلندر	۵۸,۸۰۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۲۱۱	۷.۶۸	تعویض بوش سیلندر ۱ (تر)	۲۶,۸۸۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۲۱۲	۷.۹۲	تعویض بوش سیلندر ۲ (تر)	۲۷,۷۲۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۲۱۳	۸.۱۶	تعویض بوش سیلندر ۳ (تر)	۲۸,۵۶۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۲۱۴	۸.۴	تعویض بوش سیلندر ۴ (تر)	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۳۱۱	۴.۲	تعویض بوش سیلندر ۱ (خشک)	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۳۱۲	۴.۴۴	تعویض بوش سیلندر ۲ (خشک)	۱۵,۵۴۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۳۱۳	۴.۶۸	تعویض بوش سیلندر ۳ (خشک)	۱۶,۳۸۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۳۱۴	۴.۹۲	تعویض بوش سیلندر ۴ (خشک)	۱۷,۲۲۰,۰۰۰
LT ۱۰۰۱۴۱۰	۱۴.۴	جایگزینی میل لنگ	۵۰,۴۰۰,۰۰۰

LT۱۰۰۱۵۱۰	۱۴.۴	جایگزینی یاتاقان های میل لنگ	۵۰,۴۰۰,۰۰۰
LT۱۰۰۱۶۱۰	۱.۴۴	جایگزینی بغل یاتاقانی	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۱۰۰۱۷۱۰	۴.۸	جایگزینی کاسه نمد جلو میل لنگ	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT۱۰۰۱۸۱۰	۸.۴	جایگزینی کاسه نمد عقب میل لنگ	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
LT۱۰۰۱۹۱۰	۳.۶	جایگزینی فولی سر میل لنگ	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۰۱۱	۴.۳۲	جایگزینی شاتون ۱ دست	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۰۱۲	۴.۶۸	جایگزینی شاتون ۲ دست	۱۶,۳۸۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۰۱۳	۴.۹۲	جایگزینی شاتون ۳ دست	۱۷,۲۲۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۰۱۴	۵.۲۸	جایگزینی شاتون ۴ دست	۱۸,۴۸۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۱۱۱	۴.۶۸	جایگزینی یاتاقان متحرک ۱ دست	۱۶,۳۸۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۱۱۲	۴.۸	جایگزینی یاتاقان متحرک ۲ دست	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۱۱۳	۴.۹۲	جایگزینی یاتاقان متحرک ۳ دست	۱۷,۲۲۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۱۱۴	۱۴.۴	جایگزینی یاتاقان متحرک ۴ دست	۵۰,۴۰۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۲۱۱	۴.۳۲	جایگزینی پیستون ۱ دست	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۲۱۲	۴.۸	جایگزینی پیستون ۲ دست	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۲۱۳	۴.۳۲	جایگزینی پیستون ۳ دست	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۲۱۴	۴.۵۶	جایگزینی پیستون ۴ دست	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۳۱۱	۴.۰۸	جایگزینی رینگ پیستون ۱ دست	۱۴,۲۸۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۳۱۲	۴.۲	جایگزینی رینگ پیستون ۲ دست	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۳۱۳	۴.۳۲	جایگزینی رینگ پیستون ۳ دست	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۳۱۴	۴.۵۶	جایگزینی رینگ پیستون ۴ دست	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۴۱۰	۱.۲	جایگزینی میل تاپیت	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۵۱۰	۳.۶	جایگزینی دنده تایم	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
LT۱۰۰۲۶۱۰	۸.۴	جایگزینی کاور محفظه تایم	۲۹,۴۰۰,۰۰۰

LT1002710	2.88	جایگزینی کارتل	10,080,000
LT1002810	2.88	جایگزینی واشر کارتل	10,080,000
LT1002910	9.6	جایگزینی مجموعه سرسیلندر	33,600,000
LT1003010	9	جایگزینی واشر سرسیلندر	31,500,000
LT1003110	1.8	جایگزینی درب سوپاپ	6,300,000
LT1003110-1	1.2	تعویض سیم کشی سوزن انژکتور	4,200,000
LT1003210	1.8	جایگزینی اورینگ درب سوپاپ	6,300,000
LT1003311	0.84	جایگزینی استکانی تاپت 1 دست	2,940,000
LT1003312	0.84	جایگزینی استکانی تاپت 2 دست	2,940,000
LT1003313	0.96	جایگزینی استکانی تاپت 3 دست	3,360,000
LT1003314	0.96	جایگزینی استکانی تاپت 4 دست	3,360,000
LT1003411	0.96	جایگزینی فنر سوپاپ 1 دست	3,360,000
LT1003412	0.96	جایگزینی فنر سوپاپ 2 دست	3,360,000
LT1003413	0.12	جایگزینی فنر سوپاپ 3 دست	420,000
LT1003414	0.12	جایگزینی فنر سوپاپ 4 دست	420,000
LT1003511	2.64	جایگزینی سوپاپ 1 دست	9,240,000
LT1003512	3.6	جایگزینی سوپاپ 2 دست	12,600,000
LT1003513	3.96	جایگزینی سوپاپ 3 دست	13,860,000
LT1003514	4.32	جایگزینی سوپاپ 4 دست	15,120,000
LT1003611	3.6	جایگزینی سیت سوپاپ 1 دست	12,600,000
LT1003612	3.96	جایگزینی سیت سوپاپ 2 دست	13,860,000
LT1003613	4.32	جایگزینی سیت سوپاپ 3 دست	15,120,000
LT1003614	3.84	جایگزینی سیت سوپاپ 4 دست	13,440,000
LT1003711	3.6	جایگزینی راهنمای سوپاپ 1 دست	12,600,000
LT1003712	3.84	جایگزینی راهنمای سوپاپ 2 دست	13,440,000
LT1003713	3.96	جایگزینی راهنمای سوپاپ 3 دست	13,860,000

LT1003714	4.2	جایگزینی راهنمای سوپاپ 4 دست	14,700,000
LT1003810	9	جایگزینی میل سوپاپ	31,500,000
LT1003911	2.28	جایگزینی اسبک سوپاپ 1 دست	7,980,000
LT1003912	2.4	جایگزینی اسبک سوپاپ 2 دست	8,400,000
LT1003913	2.52	جایگزینی اسبک سوپاپ 3 دست	8,820,000
LT1003914	2.64	جایگزینی اسبک سوپاپ 4 دست	9,240,000
LT1004010	4.8	جایگزینی اویل پمپ	16,800,000
LT1004110	3.24	جایگزینی روغن سردکن	11,340,000
LT1004210	0.24	جایگزینی فیلتر روغن	840,000
LT1004310	0.6	جایگزینی المنت فیلتر روغن	2,100,000
LT1004410	4.8	جایگزینی پمپ سوخت فشار بالا	16,800,000
LT1004510	1.8	جایگزینی گاورنر پمپ سوخت	6,300,000
LT1004611	2.4	جایگزینی انژکتور سوخت 1 عدد	8,400,000
LT1004612	2.52	جایگزینی انژکتور سوخت 2 عدد	8,820,000
LT1004613	2.64	جایگزینی انژکتور سوخت 3 عدد	9,240,000
LT1004614	2.76	جایگزینی انژکتور سوخت 4 عدد	9,660,000
LT1004710	0.24	جایگزینی پمپ دستی گازوئیل	840,000
LT1004810	0.6	جایگزینی لوله فشار سوخت	2,100,000
LT1004810-1	0.36	تعویض پولکی لوله انژکتور	1,260,000
LT1004811	1.8	تعویض لوله فشار بالای سوخت	6,300,000
LT1004910	1.2	جایگزینی لوله برگشت سوخت	4,200,000
LT1005010	0.12	جایگزینی فیلتر سوخت	420,000
LT1005110	0.6	جایگزینی گرم کن فیلتر سوخت	2,100,000
LT1005210	2.4	جایگزینی مجموعه آبگیر سوخت	8,400,000

LT1005310	1.8	جایگزینی واتر پمپ	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT1005410	1.8	جایگزینی فن موتور	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT1005510	0.96	جایگزینی تسمه فن موتور	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT1005610	1.44	جایگزینی ترموستات	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT1005710	5.8	جایگزینی توربوشارژر	۲۰,۳۰۰,۰۰۰
LT1005810	1.8	جایگزینی اینترکولر	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT1005910	2.16	جایگزینی پمپ باد	۷,۵۶۰,۰۰۰
LT1006010	0.6	جایگزینی براکت پمپ باد	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT1006110	1.2	جایگزینی بوستر ترمز هر عدد	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT1006210	1.8	جایگزینی منیفولد هوا	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT1006310	5	جایگزینی منیفولد دود	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
LT1006410	1.2	جایگزینی سوپاپ تخلیه باد	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT1006610	0.12	جایگزینی آوانسر	۴۲۰,۰۰۰
LT1006710	3.96	جایگزینی بلبرینگ فلاویل	۱۳,۸۶۰,۰۰۰
LT1006810	1.2	جایگزین لوله روغن بازگشت توربو	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT1006910	1.2	جایگزینی لوله رفت روغن توربو	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT1007010	2.4	جایگزینی هرزگرد موتور	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT1007110	0.96	جایگزینی تسمه دینام	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT1007210	0.6	جایگزینی کاسه نمد پمپ باد	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT1007310	1.2	جایگزینی لوله روغن پمپ باد	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT1007410	0.36	جایگزینی سلنوئید ولو پمپ روغن	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT1007510	1.8	جایگزینی مجموعه خشک کن مدار باد	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT1007610	1.8	جایگزینی مجموعه خشک کن مدار باد	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT1007710	1.2	جایگزینی یونیت ECU	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT1007810	4.8	جایگزینی پمپ انژکتور	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT1007910	2.16	جایگزینی ریل فشار بالا سوخت	۷,۵۶۰,۰۰۰
LT1008110	1.2	جایگزینی مجموعه پدال گاز	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT1008210	0.48	جایگزینی سنسور پدال گاز	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT1008310	1.44	جایگزینی سنسور موقعیت میل لنگ	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT1008410	0.6	جایگزینی سنسور منیفولد هوا	۲,۱۰۰,۰۰۰

LT1008510	۲.۴	جایگزینی مجموعه آبگیر گازوئیل	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT1008610	۳.۶	جایگزینی سیم کشی موتور	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
LT1008710	۰.۶	جایگزینی سنسور دما و فشار ورودی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT1008810	۱.۴۴	جایگزینی سنسور دمای آب	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT1008814	۱	جایگزینی سنسور NOX	۳,۵۰۰,۰۰۰
LT1008910	۱.۴۴	جایگزینی سنسور موقعیت میل سوپاپ	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT1009010	۴.۸	جایگزینی دنده میل سوپاپ	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT1009110	۱.۲	جایگزینی سنسور فشار ریل سوخت	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT1009210	۰.۶	جایگزینی رله گرم کن GCU	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT1009210-1	۰.۵	جایگزینی رله	۱,۷۵۰,۰۰۰
LT1009320	۰.۷۲	آب بندی سوپاپ	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT1009410	۱.۲	جایگزینی فشنگی فشار گاز کولر	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT1011110	۵۶.۴	تعمیر کامل موتور	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰
LT1100110	۴.۸	جایگزینی باک گازوئیل	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT1100210	۰.۲۴	جایگزینی درب باک	۸۴۰,۰۰۰
LT1100310	۱.۲	جایگزینی لوله های سوخت	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT1100510	۰.۲۴	جایگزینی واشر باک	۸۴۰,۰۰۰
LT1100610	۰.۶	جایگزینی تسمه باک	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT1100710	۱.۸	جایگزینی براکت باک	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT1100810	۱.۸	جایگزینی شیر برقی پمپ سوخت	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT1101010	۰.۶	جایگزینی مجموعه فیلتر سوخت	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT1101110	۰.۹۶	جایگزینی براکت فیلتر سوخت	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT1101210	۳.۶	جایگزینی پلانتر پمپ انژکتور	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
LT1101310	۰.۳۶	جایگزینی قفل باک	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT1101520	۴.۸	جایگزینی پمپ انژکتور و تنظیم	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT1200110	۰.۶	جایگزینی صدا گیر	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT1200210	۱.۸	جایگزینی لوله اگزوز	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT1200310	۱.۴۴	جایگزینی واشر اگزوز	۵,۰۴۰,۰۰۰

LT۱۲۰۰۴۱۰	۱.۲	جایگزینی براکت ساپورت اگزوز	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۲۰۰۵۱۰	۰.۶	جایگزینی ضربه گیر	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۲۰۰۶۱۰	۱.۸	جایگزینی ترمز اگزوز	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۳۰۰۱۱۰	۴.۲	جایگزینی رادیاتور آب	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
LT۱۳۰۰۲۱۰	۱.۲	جایگزینی منبع انبساط	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۳۰۰۳۱۰	۱.۴۴	جایگزینی بادگیر رادیاتور	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۱۳۰۰۴۱۰	۲.۶۴	جایگزینی بلبرینگ تویی فن موتور	۹,۲۴۰,۰۰۰
LT۱۳۰۰۴۱۱	۰.۸۴	جایگزینی فن کندانسور	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۱۳۰۰۵۱۰	۱.۲	جایگزینی تسمه هیدرولیک فرمان	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۳۰۰۶۱۰	۱.۲	جایگزینی پولی تسمه	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۳۰۰۷۱۰	۱.۲	جایگزین لوله خروجی یا ورودی آب	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۳۰۰۸۱۰	۰.۶	جایگزینی ساپورت رادیاتور	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۳۰۰۹۱۰	۱.۴۴	جایگزینی تسمه سفت کن موتور	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۱۳۰۱۰۱۰	۰.۱۲	جایگزینی کاور تانک آب	۴۲۰,۰۰۰
LT۱۳۰۱۱۱۰	۰.۶	جایگزینی لوله آب منبع انبساط	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۳۰۱۲۱۰	۰.۶	جایگزینی ضربه گیر رادیاتور	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۳۰۱۳۱۰	۱.۲	جایگزینی براکت منبع انبساط	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۰۱۱۰	۲.۴	جایگزینی محفظه کلاچ	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۰۲۱۰	۹	جایگزینی دیسک کلاچ و صفحه کلاچ	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۰۳۱۰	۲.۴	جایگزینی صفحه کلاچ	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۰۴۱۰	۱.۸	جایگزین نگهدارنده بلبرینگ کلاچ	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۰۵۱۰	۷.۲	جایگزینی بلبرینگ کلاچ	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۰۶۱۰	۷.۲	جایگزینی دوشاخه کلاچ	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۰۸۱۰	۷.۴۴	جایگزین اهرم فشرنده دوشاخ کلاچ	۲۶,۰۴۰,۰۰۰
LT۱۶۰۰۹۱۰	۷.۲	جایگزینی فنر دوشاخ کلاچ	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۱۰۱۰	۱.۲	جایگزینی پمپ کلاچ بالا	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۱۱۱۰	۰.۶	جایگزینی محفظه سیلندر کلاچ	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۱۲۱۰	۰.۶	ریگلاژ پمپ کلاچ پایین	۲,۱۰۰,۰۰۰

LT۱۶۰۱۳۱۰	۱.۸	جایگزینی پمپ پایین کلاچ	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۱۴۱۰	۱.۲	جایگزینی پدال کلاچ	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۱۵۱۰	۰.۸۴	جایگزینی ساپورت پدال کلاچ	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۱۶۰۱۶۱۰	۰.۶	جایگزینی محفظه روغن کلاچ	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۱۷۱۰	۰.۶	جایگزینی لوله روغن کلاچ	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۱۸۱۰	۰.۶	جایگزینی بست لوله روغن کلاچ	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۱۹۱۰	۰.۶	جایگزینی لوله ورودی بوستر کلاچ	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۶۰۲۰۱۰	۰.۶	جایگزینی فنر برگشت پدال کلاچ	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۰۱۱۰	۷.۲	جایگزینی گیربکس	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۰۲۱۰	۷.۸	جایگزینی درب گیربکس	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۰۳۱۰	۱.۸	جایگزینی ماهک دنده	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۰۴۱۰	۱.۸	جایگزینی بلبرینگ ماهک دنده	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۰۵۱۰	۰.۴۸	جایگزینی میل ماهک و بلبرینگ	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۱۷۰۰۶۱۰	۲.۴	جایگزینی میل ماهک داخلی	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۰۷۱۰	۷.۲	جایگزینی محفظه گیربکس	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۰۸۱۰	۲۴	تعمیر کامل گیربکس	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۰۹۱۰	۷.۸	جایگزینی کاسه نمد شفت ورودی	۲۷,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۱۰۱۰	۴.۵۶	جایگزینی بلبرینگ شافت اولیه	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
LT۱۷۰۱۱۱۰	۴.۳۲	جایگزینی شافت اصلی گیربکس	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
LT۱۷۰۱۲۱۰	۴.۲	جایگزین کاسه نمد شفت خروجی	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۱۳۱۰	۳.۹۶	جایگزینی بلبرینگ شافت اصلی	۱۳,۸۶۰,۰۰۰
LT۱۷۰۱۴۱۰	۴.۳۲	جایگزین بلبرینگ سوزن شافت اصلی	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
LT۱۷۰۱۵۱۰	۲.۴	جایگزینی فلنج گیربکس	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۱۷۱۰	۴.۳۲	جایگزینی سنکرونیزه گیربکس	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
LT۱۷۰۱۸۱۰	۴.۶۸	جایگزینی شافت زیر	۱۶,۳۸۰,۰۰۰
LT۱۷۰۱۹۱۰	۴.۶۸	جایگزینی بلبرینگ شافت زیر	۱۶,۳۸۰,۰۰۰
LT۱۷۰۲۰۱۰	۴.۶۸	جایگزینی شافت زیر	۱۶,۳۸۰,۰۰۰
LT۱۷۰۲۱۱۰	۴.۶۸	جایگزینی بوش فاصله انداز	۱۶,۳۸۰,۰۰۰
LT۱۷۰۲۲۱۰	۴.۶۸	جایگزینی بلبرینگ دنده عقب	۱۶,۳۸۰,۰۰۰

LT۱۷۰۲۳۱۰	۴.۶۸	جایگزینی دنده عقب	۱۶,۳۸۰,۰۰۰
LT۱۷۰۲۴۱۰	۳	جایگزینی پوسته عقب گیربکس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۲۵۱۰	۱.۸	جایگزینی دنده سرعت سنج	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۲۷۱۰	۲.۴	جایگزینی کاور بلبرینگ شافت اصلی	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۲۸۱۰	۰.۶	جایگزینی کاور اصلی گیربکس	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۳۰۱۰	۰.۳۶	جایگزینی کاور گردگیر	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۱۷۰۳۲۱۰	۰.۴۸	جایگزینی دسته گیربکس	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۱۷۰۳۳۱۰	۱.۲	جایگزینی چهارشاخ گاردان	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۳۴۱۰	۱.۴۴	جایگزینی کابل تعویض دنده	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۱۷۰۳۴۱۱	۱.۴۴	جایگزینی کابل انتخاب دنده	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۱۷۰۳۷۱۰	۴.۵۶	جایگزینی شافت زیر	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
LT۱۷۰۳۸۱۰	۱.۸	جایگزینی بغل گیربکس PTO	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۷۰۳۹۱۰	۴.۵۶	جایگزینی دنده سنکرونیزه	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
LT۱۷۰۴۰۱۰	۱.۸	جایگزینی اهرم دسته دنده	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۸۰۰۱۱۰	۰.۴۸	جایگزینی پدال گاز	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۱۸۰۰۲۱۰	۰.۶	جایگزینی سیم گاز	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۸۰۰۳۱۰	۰.۳۶	جایگزینی سیم گاز دستی	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۱۹۰۰۱۱۰	۱.۸	جایگزینی مجموعه محفظه هواکش	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۱۹۰۰۲۱۰	۰.۲۴	جایگزینی المنت فیلتر هوا	۸۴۰,۰۰۰
LT۱۹۰۰۳۱۰	۰.۶	جایگزینی براکت فیلتر هوا	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۹۰۰۴۱۰	۰.۶	جایگزینی شیلنگ اینترکولر	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۱۹۰۰۵۱۰	۱.۲	جایگزینی لوله هواکش پشت کابین	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۲۲۰۰۱۱۰	۴.۶۸	جایگزینی شافت زیر	۱۶,۳۸۰,۰۰۰
LT۲۲۰۰۲۱۰	۱.۸	جایگزینی گاردان عقب	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۲۲۰۰۳۱۰	۲.۴	جایگزینی منجید وسط گادان	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۲۲۰۰۴۱۰	۰.۶	جایگزینی ساپورت میانی گاردان	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۲۲۰۰۵۱۰	۱.۸	جایگزینی گاردان جلو	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۰۱۱۰	۱۴	جایگزینی اکسل عقب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۰۲۱۰	۲۴	تعمیر کامل دیفرانسیل (کله گاوی)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۰۳۱۰	۱.۸	جایگزینی مجموعه چرخ عقب	۶,۳۰۰,۰۰۰

LT۲۴۰۰۴۱۰	۱.۸	جایگزینی پیچ چرخ / یکطرف	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۰۵۱۰	۲	جایگزینی توپی چرخ عقب / یک طرف	۷,۰۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۰۶۱۰	۰.۳۶	جایگزین مهره بلبرینگ چرخ/یکطرف	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۲۴۰۰۷۱۰	۰.۳۶	جایگزینی واشر قفل کن /یکی	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۲۴۰۰۸۱۰	۰.۶	جایگزینی کاسه نمد کاسه چرخ/یکی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۰۹۱۰	۱.۴۴	جایگزینی کاسه نمد کاسه چرخ عقب	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۰۱۰	۱.۴۴	جایگزینی کاسه نمد داخلی چرخ عقب	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۱۱۰	۱.۴۴	جایگزینی واشر داخلی	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۲۱۰	۰.۸۴	جایگزینی پلوس /یکی	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۳۱۰	۰.۱۲	جایگزینی درپوش هواکش	۴۲۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۴۱۰	۰.۱۲	جایگزینی درپوش سر ریز روغن	۴۲۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۴۱۰-۱	۲	جایگزینی پولک سرسیلندر	۷,۰۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۵۱۰	۰.۳۶	جایگزینی درپوش باک	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۶۱۰	۲.۴	جایگزینی کرانویل و پینیون	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۷۱۰	۷.۲	جایگزینی مجموعه کله گاوی	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۸۱۰	۴.۵۶	جایگزینی دنده دیشلی	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
LT۲۴۰۱۹۱۰	۲.۱۶	جایگزینی فلنچ کله گاوی	۷,۵۶۰,۰۰۰
LT۲۴۰۲۰۱۰	۰.۶	جایگزینی گرد گیر فلنچ	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۲۱۱۰	۴.۲	جایگزینی کاسه نمد پینیون	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۲۲۱۰	۸.۴	جایگزینی بلبرینگ پینیون	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۲۳۱۰	۳.۸۴	جایگزینی نشیمنگاه بلبرینگ	۱۳,۴۴۰,۰۰۰
LT۲۴۰۲۴۱۰	۲.۰۴	جایگزینی مهره پینیون	۷,۱۴۰,۰۰۰
LT۲۴۰۲۷۱۰	۱۸	جایگزینی پوسته اکسل عقب	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
LT۲۴۰۲۸۱۰	۳.۸۴	جایگزینی یاتاقان دیفرانسیل	۱۳,۴۴۰,۰۰۰
LT۲۴۰۲۹۱۰	۳.۸۴	جایگزینی کاور دیفرانسیل	۱۳,۴۴۰,۰۰۰
LT۲۴۰۳۰۱۰	۴.۵۶	جایگزینی دنده خورشیدی	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
LT۲۴۰۳۱۱۰	۴.۵۶	جایگزینی چهارشاخه دنده خورشیدی	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
LT۲۴۰۳۲۱۰	۴.۵۶	جایگزینی واشر دنده خورشیدی	۱۵,۹۶۰,۰۰۰

LT۲۴۰۳۳۱۰	۴.۵۶	جایگزینی دنده پولوس	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
LT۲۴۰۳۴۱۰	۴.۵۶	جایگزینی دنده پولوس و واشر آن	۱۵,۹۶۰,۰۰۰
LT۲۸۰۰۱۱۰	۴۸	جایگزینی کابین کامل	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
LT۲۸۰۰۲۱۰	۲.۱۶	جایگزینی گوشواره فنر جلو	۷,۵۶۰,۰۰۰
LT۲۸۰۰۳۱۰	۳.۶	جایگزینی گوشواره فنر عقب	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
LT۲۸۰۰۴۱۰	۱.۲	جایگزینی ساپورت فنر	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۱۱۰	۳.۶	جایگزینی مجموعه فنر جلو	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۱۱۰-۱	۱.۲	جایگزینی کمک فنر جلو	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۱۱۰-۲	۱.۴۴	تعویض کمک فنر عقب	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۲۱۰	۱.۲	جایگزینی فنر تعلیق جلو	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۳۱۰	۴.۲	جایگزین سنتربولت فنر جلو	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۴۱۰	۰.۸۴	جایگزینی گوشواره فنر	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۵۱۰	۰.۹۶	جایگزینی کرپی فنر / یکطرف	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۶۱۰	۰.۶	جایگزینی سنتر بولت فنر برگی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۷۱۰	۱.۲	جایگزینی بوش سرقامه	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۸۱۰	۰.۶	جایگزینی ضربه گیر اتاق	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۰۹۱۰	۰.۸۴	جایگزینی براکت بالایی کمک فنر	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۲۹۰۱۰۱۰	۰.۹۶	جایگزینی براکت پایینی کمک فنر	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT۲۹۰۱۲۱۰	۴.۸	جایگزینی فنر عقب / یک فریم	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۱۳۱۰	۴.۸	جایگزینی یک لایه فنر عقب	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۱۵۱۰	۰.۶	جایگزینی سنتر بولت فنر برگی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۱۷۱۰	۰.۶	جایگزینی پین فنر برگی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۲۹۰۱۸۱۰	۰.۳۶	جایگزینی ضربه گیر عقب	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۲۹۰۱۹۱۰	۰.۳۶	جایگزینی ضربه گیر پایین براکت	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۰۰۰۱۱۰	۴.۸	جایگزینی مجموعه اکسل جلو	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT۳۰۰۰۲۱۰	۱۰.۸	جایگزینی اکسل جلو	۳۷,۸۰۰,۰۰۰
LT۳۰۰۰۳۱۰	۱.۴۴	جایگزینی کاسه چرخ جلو	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۰۰۰۳۱۰-۱	۱.۵	جیگزینی تویی چرخ جلو/یک طرف	۵,۲۵۰,۰۰۰
LT۳۰۰۰۴۱۰	۱.۲	جایگزینی پیچ چرخ جلو/ یکطرف	۴,۲۰۰,۰۰۰

LT۳۰۰۰۵۱۰	۱.۴۴	جایگزین بلبرینگ کاسه چرخ یکطرف	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۰۰۰۶۱۰	۰.۳۶	جایگزین مهره چاکدارسگدست فرمان	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۰۰۰۷۱۰	۰.۷۲	جایگزینی پیچ تنظیم دور فرمان	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT۳۰۰۰۸۱۰	۰.۶	جایگزینی قالباق چرخ جلو	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۰۰۰۹۱۰	۱.۴۴	جایگزینی کاسه نمد کاسه چرخ جلو	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۰۰۱۰۱۰	۰.۹۶	جایگزینی گردگیر کاسه نمد	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT۳۰۰۱۲۱۰	۴.۲	جایگزینی پین اصلی سگدست هر طرف	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
LT۳۰۰۱۳۱۰	۱.۴۴	جایگزینی طبق بلبرینگ	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۰۰۱۴۱۰	۴.۲	جایگزینی سگدست به ازای یک طرف	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
LT۳۰۰۱۵۱۰	۱.۴۴	جایگزینی میل فرمان کوتاه	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۰۰۱۶۱۰	۰.۸۴	جایگزینی شغالدست	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۰۰۱۸۱۰	۱.۲	جایگزینی سبک میل فرمان بلند	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۰۰۲۰۱۰	۱.۲	جایگزینی رینگ چرخ	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۱۰۰۱۱۰	۶	بازوبست چرخ های جلو + طبق جهت باز کردن اکسل	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
LT۳۱۰۰۲۱۰	۰.۷۲	جایگزینی تایر	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT۳۱۰۰۲۱۰-۱	۱	بالانس چرخ (هر عدد)	۳,۵۰۰,۰۰۰
LT۳۱۰۰۴۱۰	۰.۶	جایگزینی کاسه چرخ /یکی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۱۰۰۵۱۰	۰.۶	جایگزینی بالابر چرخ زاپاس	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۱۰۰۶۱۰	۰.۳۶	جایگزینی نگهدارنده چرخ زاپاس	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۱۰۰۷۱۰	۱.۲	جایگزینی کاسه چرخ عقب	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۱۰۰۸۲۰	۱.۴۴	تمیز کردن کاسه چرخ	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۴۰۰۱۱۰	۰.۸۴	جایگزینی دنده جعبه فرمان	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۴۰۰۲۱۰	۳	جایگزینی مجموعه جعبه فرمان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
LT۳۴۰۰۳۱۰	۱.۴۴	جایگزینی سگدست فرمان	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۴۰۰۵۱۰	۱.۲	جایگزینی غربیلک فرمان	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۴۰۰۶۱۰	۲.۴	جایگزینی تلسکوپی فرمان	۸,۴۰۰,۰۰۰

LT۳۴۰۰۷۱۰	۲.۴	جایگزینی چهارشاخه فرمان	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۳۴۰۰۹۱۰	۰.۶	جایگزینی گردگیر فرمان	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۴۰۱۰۱۰	۲.۰۴	جایگزینی میل فرمان بلند به همراه تعویض سیبک	۷,۱۴۰,۰۰۰
LT۳۴۰۱۲۱۰	۱.۴۴	جایگزینی پمپ هیدرولیک فرمان	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۴۰۱۳۱۰	۰.۶	جایگزینی مخزن هیدرولیک فرمان	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۴۰۱۴۱۰	۰.۴۸	جایگزینی لوله هیدرولیک فرمان	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۴۰۱۵۱۰	۰.۴۸	جایگزینی پیچ محدود کننده	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۴۰۱۵۲۰	۸.۴	تعویض سگدست دوطرف	۲۹,۴۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۰۱۱۰	۱.۶۸	جایگزینی مجموعه ترمز جلو	۵,۸۸۰,۰۰۰
LT۳۵۰۰۲۱۰	۱.۸	جایگزینی طبق چرخ	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۰۳۱۰	۱.۸	جایگزینی دیسک ترمز	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۰۵۱۰	۳.۱۲	جایگزینی مجموعه کفشک ترمز	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
LT۳۵۰۰۶۱۰	۱.۲	جایگزینی کفشک ترمز جلو	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۰۷۱۰	۳.۱۲	جایگزینی فنر کفشک جلو/یک جفت	۱۰,۹۲۰,۰۰۰
LT۳۵۰۰۸۱۰	۰.۴۸	جایگزینی لوله روغن ترمز جلو	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۵۰۰۹۱۰	۰.۶	جایگزینی بوستر ترمز جلو یک طرف	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۰۹۱۰-۲	۱.۲	جایگزین بوستر ترمز جلو(دو طرف)	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۱۰۱۰	۰.۴۸	جایگزینی براکت سیلندر ترمز جلو	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۵۰۱۱۱۰	۰.۶	جایگزینی جفجه ترمز جلو یکطرف	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۱۲۱۰	۱.۲	جایگزینی میل جفجه ترمز جلو	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۱۴۱۰	۱.۴۴	جایگزینی مجموعه ترمز عقب	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۵۰۱۵۱۰	۲.۱۶	جایگزینی کاسه چرخ عقب/یکی	۷,۵۶۰,۰۰۰
LT۳۵۰۱۶۱۰	۱.۴۴	جایگزینی دیسک ترمز عقب	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۵۰۱۸۱۰	۲.۴	جایگزینی کفشک ترمز عقب	۸,۴۰۰,۰۰۰

LT۳۵۰۱۹۱۰	۳	جایگزینی لنت ترمز عقب /یک جفت	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۰۱۰	۱.۲	جایگزینی فنر برگشت کفشک عقب	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۱۱۰	۰.۴۸	جایگزینی لوله ترمز عقب /یک جفت	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۲۱۰	۰.۷۲	جایگزینی بوستر ترمز عقب	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۲۱۰-۲	۱.۴۴	جایگزین بوستر ترمز عقب (دو طرف)	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۳۱۰	۰.۴۸	جایگزینی براکت سیلندر ترمز عقب	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۴۱۰	۱.۲	جایگزینی جفجغه ترمز عقب یکطرف	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۵۱۰	۱.۲	جایگزینی میل جفجغه ترمز عقب	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۶۱۰	۳.۶	جایگزینی سوپاپ ترمز زیر پا	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۷۱۰	۱.۲	جایگزینی پمپ ترمز	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۸۱۰	۴.۳۲	جایگزینی پمپ خلا	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
LT۳۵۰۲۹۱۰	۴.۳۲	جایگزینی مخزن روغن ترمز	۱۵,۱۲۰,۰۰۰
LT۳۵۰۳۰۱۰	۲.۴	جایگزینی پدال و براکت ترمز	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۳۱۱۰	۰.۳۶	جایگزینی لوله خلا (نرم و سخت)	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۵۰۳۲۱۰	۰.۴۸	جایگزینی لوله های هیدرولیک	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۵۰۳۴۱۰	۰.۶	جایگزینی شیر ترمز	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۳۵۱۰	۰.۶	جایگزینی اتصالات پنوماتیک	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۳۷۱۰	۱.۲	جایگزینی سوپاپ تخلیه سریع	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۴۲۱۰	۰.۶	جایگزین فیلتر عطسه کن ساعتی باد	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۴۳۱۰	۰.۶	جایگزین لوله بادبه ازای هر واحد	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۴۴۱۰	۰.۴۸	جایگزینی مخزن باد	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۵۰۴۵۱۰	۱.۲	جایگزینی سنسور ABS	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۴۶۱۰	۰.۳۶	جایگزین سوپاپ تخله آب مخزن باد	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۵۰۴۷۱۰	۰.۳۶	جایگزینی شیر چهرراهی باد	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۵۰۴۹۱۰	۰.۶	جایگزینی دسته ترمز دستی	۲,۱۰۰,۰۰۰

LT۳۵۰۵۰۱۰	۰.۸۴	جایگزینی سیم ترمز دستی	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۵۰۵۱۱۰	۰.۸۴	جایگزینی ترمز دستی	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۵۰۵۲۱۰	۰.۷۲	جایگزینی کاسه ترمز دستی	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT۳۵۰۵۳۱۰	۰.۸۴	جایگزینی مجموعه کفشک ترمز دستی	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۵۰۵۴۱۰	۰.۶	جایگزینی شیر کنترل ترمز دستی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۵۵۱۰	۰.۶	جایگزینی لوله باد ترمز دستی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۵۰۵۶۱۰	۲.۷	جایگزینی لنت ترمز جلو/یک جفت	۹,۴۵۰,۰۰۰
LT۳۵۰۵۸۱۰	۰.۸۴	جایگزینی برد ABS	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۵۰۵۹۱۰	۱.۲	تعویض سوپاپ ABS	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۰۱۱۰	۲.۴	جایگزینی دینام	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۰۴۱۰	۱.۲	جایگزینی استارتر	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۰۵۱۰	۰.۳۶	جایگزینی باتری	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۰۶۱۰	۰.۲۴	جایگزینی براکت باتری	۸۴۰,۰۰۰
LT۳۷۰۰۷۱۰	۱.۸	جایگزینی چراغ جلو	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۰۸۱۰	۰.۶	جایگزینی لامپ چراغ جلو	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۰۹۱۰	۰.۶	جایگزینی دریچه هواکش سقفی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۰۱۰	۰.۴۸	جایگزینی چراغ خطر	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۱۱۰	۰.۶	جایگزینی فشنگی دنده عقب	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۱۱۰-۱	۰.۷	جایگزینی بوق هشدار دنده عقب	۲,۴۵۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۱۱۱	۰.۷	جایگزینی فشنگی پدال ترمز	۲,۴۵۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۲۱۰	۰.۹۶	جایگزینی دسته راهنما	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۳۱۰	۰.۳۶	جایگزینی سویچ ترمز	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۴۱۰	۰.۳۶	جایگزینی سویچ پدال کلاچ	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۵۱۰	۰.۳۶	جایگزینی چراغ پشت آمپر	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۶۱۰	۰.۳۶	جایگزینی چراغ در	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۷۱۰	۰.۳۶	جایگزینی آژیر خلا	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۸۱۰	۰.۴۸	جایگزینی المنت گرم کن	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۷۰۱۹۱۰	۰.۳۶	جایگزینی بوق الکتریکی	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۲۰۱۰	۰.۳۶	جایگزینی فیوز بلند	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۲۱۱۰	۰.۶	جایگزینی جعبه فیوز	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۲۲۱۰	۰.۳۶	جایگزینی جعبه رله	۱,۲۶۰,۰۰۰

LT۳۷۰۲۲۱۰-۱	۰.۷	جایگزینی رله فلاشر (اتوماتیک راهنما)	۲,۴۵۰,۰۰۰
LT۳۷۰۲۳۱۰	۰.۳۶	جایگزینی تیغه برف پاک کن	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۲۴۱۰	۱.۴۴	جایگزین مجموعه موتور برف پاک کن	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۷۰۲۵۱۰	۰.۸۴	جایگزینی موتور شیشه شور	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۷۰۲۶۱۰	۲.۴	جایگزینی سیم کشی کابین	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۲۷۱۰	۱.۴۴	جایگزینی سیم کشی شاسی	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۷۰۲۸۱۰	۰.۶	جایگزینی سیم کشی اتاق بار	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۲۹۱۰	۰.۸۴	جایگزینی سیم کشی درب	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۰۱۰	۰.۶	جایگزینی رادیو	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۰۱۰-۱	۰.۷	جایگزینی آنتن	۲,۴۵۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۰۱۰-۲	۰.۸	جایگزینی بلندگو (هر طرف)	۲,۸۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۱۱۰	۱.۲	جایگزینی خفه کن	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۲۱۰	۰.۸۴	جایگزینی دنده استارت	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۳۱۰	۱.۸	جایگزینی مغزی سوئیچ	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۴۱۰	۱.۴۴	جایگزینی مخزن پمپ خلا	۵,۰۴۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۵۱۰	۰.۳۶	جایگزینی سویچ استارت مغناطیسی	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۶۱۰	۰.۳۶	جایگزینی نگهدارنده دینام	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۷۱۰	۰.۸۴	جایگزینی کلید کروز کنترل و رادیو	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۷۰۳۸۱۰	۰.۳۶	جایگزینی کنترلر خفه کن	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۸۰۰۱۱۰	۰.۶	جایگزینی مجموعه پشت آمپر	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۸۰۰۲۱۰	۰.۶	جایگزینی کابل کیلومتر	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۸۰۰۳۱۰	۰.۹۶	جایگزینی سنسور کیلومتر	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT۳۸۰۰۴۱۱	۰.۶	جایگزینی سنسور سطح آب	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۳۸۰۰۵۱۰	۰.۷۲	جایگزینی هشدار فشار روغن	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT۳۸۰۰۶۱۰	۰.۸۴	جایگزینی سنسور سطح سوخت	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۳۸۰۰۷۱۰	۰.۴۸	جایگزینی سنسور باد	۱,۶۸۰,۰۰۰
LT۳۸۰۰۸۱۰	۰.۷۲	جایگزینی کیلومتر شمار	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT۳۸۰۰۹۱۰	۰.۳۶	جایگزینی سنسور سرعت	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۳۸۰۱۰۱۰	۲.۴	جایگزینی جعبه داشبورد	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۰۱۱۰	۹.۶	جایگزینی مجموعه کابین	۳۳,۶۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۰۲۱۰	۰.۳۶	جایگزینی لوگوی JAC	۱,۲۶۰,۰۰۰

LT۵۰۰۳۱۰	۶	جایگزینی نگهدارنده عقب کابین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۴۱۰	۲.۷۶	جایگزین لوله نگهدارنده جلو کابین	۹,۶۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۵۱۰	۰.۳۶	جایگزین بازو نگهدارنده پشت کابین	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۶۱۰	۱.۲	جایگزینی اهرم تعلیق کابین	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۷۱۰	۱.۲	جایگزینی بازو اهرم تعلیق کابین	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۸۱۰	۰.۹۶	جایگزینی قفل کن کابین (مجموعه)	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۹۱۰	۰.۳۶	جایگزینی براکت پشت کابین	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۱۰۱۰	۰.۶	جایگزینی قفل کن خوابیده کابین	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۱۱۱۰	۰.۳۶	جایگزینی مجموعه دسته قفل کن	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۱۲۱۰	۰.۳۶	جایگزینی دسته باز کن قفل کابین	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۱۳۱۰	۰.۶	جایگزینی مکانیزم قفل کن	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۱۴۱۰	۰.۹۶	جایگزینی براکت پشت کابین	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۱۵۱۰	۰.۳۶	جایگزینی بالشتک پشت کابین	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۱۷۱۰	۰.۳۶	جایگزینی مجموعه عایق موتور	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۱۸۱۰	۰.۶	جایگزینی بالشتک حرارتی موتور	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۱۹۱۰	۰.۳۶	جایگزینی آب بند عایق موتور	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۲۰۱۰	۰.۳۶	جایگزینی موکت عایق	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۲۱۱۰	۰.۳۶	جایگزینی موکت جلو	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT۵۰۰۲۲۱۰	۰.۷۲	جایگزینی موکت عقب	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT۵۰۰۲۳۱۰	۲.۴	جایگزینی شیشه جلو	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۲۴۱۰	۲.۴	جایگزینی لاستیک شیشه جلو	۸,۴۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۲۵۱۰	۱.۲	جایگزینی جلو پنجره	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT۵۰۰۲۶۱۰	۰.۱۲	جایگزینی کاور چراغ جلو یک عدد	۴۲۰,۰۰۰
LT۵۰۰۲۷۱۰	۰.۸۴	جایگزینی روکش داخلی درب	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۵۰۰۲۹۱۰	۰.۸۴	جایگزینی کاور داشبورد	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT۵۰۰۳۰۱۰	۶	جایگزینی فریم داشبورد	۲۱,۰۰۰,۰۰۰

LT5003110	۰.۶	جایگزینی کاور جعبه باتری	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT5003210	۰.۳۶	جایگزینی کاور پشت آمپر	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT5003410	۰.۳۶	جایگزینی جعبه متفرقه	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT5003510	۰.۳۶	جایگزینی جاسیگاری	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT5003710	۰.۶	جایگزینی سپر عقب	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT5003810	۰.۳۶	جایگزینی گلگیر عقب	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT5003910	۰.۶	جایگزینی شیشه عقب	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT5004010	۱.۲	جایگزینی لاستیک شیشه عقب	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT5004110	۰.۶	جایگزینی شیشه جانبی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT5004210	۰.۳۶	جایگزینی لاستیک شیشه جانبی	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT5004310	۰.۸۴	جایگزینی دریچه سقفی	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT5004410	۰.۶	جایگزینی آفتابگیر / یکی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT5004510	۱.۲	جایگزینی کمر بند ایمنی	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT5004610	۰.۶	جایگزینی لولای درب (یک عدد)	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT5004710	۰.۶	جایگزینی دستگیره بیرونی در / یکی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT5004810	۰.۱۲	جایگزین دستگیره کمکی روی ستون	۴۲۰,۰۰۰
LT5004910	۰.۳۶	جایگزینی دستگیره داخلی درب	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT5005010	۴.۸	جایگزینی مجموعه درب هر طرف	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
LT5005110	۱.۸	جایگزینی رودری	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT5005210	۰.۳۶	جایگزینی لاستیک رودری	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT5005310	۰.۳۶	جایگزینی لاستیک زیرین دور درب	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT5005410	۲	جایگزینی شیشه درب	۷,۰۰۰,۰۰۰
LT5005410-1	۳.۶	تعویض شیشه درب دوطرف ونوس	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
LT5005510	۰.۸۴	جایگزینی لاستیک شیشه درب	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT5005610	۰.۳۶	جایگزینی لاستیک شیشه	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT5005710	۱.۸	جایگزینی مکانیزم شیشه بالابر	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT5005810	۰.۱۲	جایگزینی دسته شیشه بالابر	۴۲۰,۰۰۰

LT5005910	1.8	جایگزینی مجموعه مکانیزم قفل در	6,300,000
LT5006010	0.36	جایگزینی دستگیره داخلی/یکی	1,260,000
LT5006110	0.96	جایگزینی دستگیره بیرونی درب	3,360,000
LT5006210	1.2	جایگزینی لولای درب	4,200,000
LT5006310	0.96	جایگزینی ترمز درب	3,360,000
LT5006410	1.2	جایگزینی لاستیک آب بندی درب	4,200,000
LT5006510	1.8	جایگزینی پایه عقب کابین یک طرف	6,300,000
LT5006610	0.84	جایگزینی تنظیم کننده نشیمن	2,940,000
LT5006710	0.6	جایگزینی صندلی شاگرد	2,100,000
LT5006710-1	2	جایگزینی صندلی راننده	7,000,000
LT5006810	0.36	جایگزینی آینه داخل	1,260,000
LT5006910	0.36	جایگزینی آینه	1,260,000
LT5007010	1.2	جایگزینی کمپرسور	4,200,000
LT5007110	0.6	جایگزینی براکت کمپرسور	2,100,000
LT5007210	0.6	جایگزینی تسمه کمپرسور	2,100,000
LT5007310	2.4	جایگزینی اواپراتور	8,400,000
LT5007410	2.4	جایگزینی دمنده بخاری	8,400,000
LT5007510	1.2	جایگزینی کندانسور	4,200,000
LT5007610	1.8	جایگزینی پنل کولر	6,300,000
LT5007810	0.96	جایگزینی مخزن گاز کولر	3,360,000
LT5007910	0.36	جایگزینی محافظ کولر	1,260,000
LT5008010	0.96	جایگزینی شیلنگ گاز کولر	3,360,000
LT5008110	0.96	جایگزینی شیلنگ گاز کولر	3,360,000
LT5008111	0.8	جایگزینی واحد کنترل (ترموستات کولر)	2,800,000
LT5008210	7.2	جایگزینی مجموعه پوسته بخاری	25,200,000
LT5008210-1	1.5	جایگزینی بخاری درجا	5,250,000
LT5008310	0.36	جایگزینی شیلنگ آب بخاری	1,260,000

LT5008410	0.6	جایگزینی سوئیچ تخلیه آب بخاری	2,100,000
LT5008510	2.4	جایگزینی شیلنگ بخاری	8,400,000
LT5008610	6.6	جایگزینی رادیاتور بخاری	23,100,000
LT5008710	3.2	جایگزینی سپر جلو با متعلقات (شامل فریم ، و دیلایت	11,200,000
LT5008810	0.8	جایگزینی رکاب (هر طرف)	2,800,000
LT5008910	0.96	جایگزینی اتصال دهنده پدال	3,360,000
LT5009010	0.36	جایگزینی قالباق چرخ جلو	1,260,000
LT5009110	0.36	جایگزینی روکش موتور	1,260,000
LT5009210	0.36	جایگزینی عایق حرارتی موتور	1,260,000
LT5009310	0.36	جایگزینی گل گیر چرخ جلو	1,260,000
LT5009410	0.6	جایگزینی براکت گل گیر چرخ جلو	2,100,000
LT5009512	0.8	تعویض چراغ مه شکن جلو (یک طرف)	2,800,000
LT5009530	2.4	رنگ کردن بدنه جلو	8,400,000
LT5009630	1.8	رنگ کردن بدنه بغل	6,300,000
LT5009730	1.8	رنگ کردن قسمتی از سقف	6,300,000
LT5009830	3.6	رنگ کردن درب چپ	12,600,000
LT5009930	3.6	رنگ کردن درب راست	12,600,000
LT5010030	1.8	رنگ کردن قسمتی از درب چپ	6,300,000
LT5010130	1.8	رنگ کردن قسمتی از درب راست	6,300,000
LT5010230	4.8	رنگ کردن سپر جلو	16,800,000
LT5010330	1.44	رنگ کردن قسمتی از سپر جلو	5,040,000
LT5010410	1.8	جایگزینی مغزی قفل درب چپ	6,300,000
LT5010510	1.8	جایگزینی مغزی قفل درب راست	6,300,000
LT5010610	0.6	جایگزینی نازل آب پاش شیشه شور	2,100,000
LT8500110	0.36	جایگزینی محافظ بغل	1,260,000
LT8500210	0.36	جایگزینی سپر عقب	1,260,000
LT8500310	2.64	جایگزینی مجموعه کاربری	9,240,000
LT8500410	4.32	جایگزینی کف کاربری	15,120,000

LT ۸۵۰۰۵۱۰	۰.۶	جایگزینی دیواره بغل کاربری	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۰۶۱۰	۱.۲	جایگزینی دیواره جلوی کاربری	۴,۲۰۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۰۷۱۰	۱.۸	جایگزینی بلوک چوبی کاربری	۶,۳۰۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۰۸۱۰	۰.۹۶	جایگزینی کرسی کاربری	۳,۳۶۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۰۹۱۰	۰.۸۴	جایگزینی پمپ هیدرولیک کاربری	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۰۱۰	۰.۳۶	جایگزینی گل گیر کاربری	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۱۱۰	۰.۳۶	جایگزینی گل گیر پلاستیکی	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۱۱۱	۲.۵	جایگزینی مخزن ادبلو	۸,۷۵۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۱۱۳	۲.۷	جایگزینی مجموعه پمپ و مخزن ادبلو	۹,۴۵۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۲۱۰	۰.۶	جایگزینی مکانیزم قفل کن جلو	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۲۱۱	۰.۸	جایگزینی شیلنگ ادبلو ۱ عدد	۲,۸۰۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۳۱۰	۰.۶	جایگزینی لولا/یکی	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۴۱۰	۰.۶	جایگزینی پین لولا	۲,۱۰۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۵۱۰	۰.۳۶	جایگزینی پیچ قفل کن/یکی	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۶۱۰	۰.۳۶	جایگزینی قفل کن گلگیر	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۶۱۱	۱	جایگزینی نازل ادبلو	۳,۵۰۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۷۱۰	۰.۳۶	جایگزینی براکت چراغ پلاک	۱,۲۶۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۹۱۲	۰.۷۲	جایگزینی EGR	۲,۵۲۰,۰۰۰
LT ۸۵۰۱۹۱۳	۰.۸۴	شستشوی EGR	۲,۹۴۰,۰۰۰
LT ۹۰۰۰۰۱	۱.۸	تعویض مجموعه کامل هواکش	۶,۳۰۰,۰۰۰
LTA ۰۰۰۰۱	۶	فراخوان رفع صدای ترمز	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
LTLC ۰۰۱	۱	جایگزینی رادار	۳,۵۰۰,۰۰۰
LTLC ۰۰۱-۱	۰.۵	جایگزینی دوربین خط خوان	۱,۷۵۰,۰۰۰
PDI ۰۰۰۰۱	۲.۴	PDI	۸,۴۰۰,۰۰۰
SE ۰۱	۰.۲۴	جایگزینی روغن و فیلتر روغن	۸۴۰,۰۰۰
SE ۰۲	۰.۱۲	جایگزینی فیلتر سوخت	۴۲۰,۰۰۰
SE ۰۳	۰.۱۲	جایگزینی آبگیر گازوئیل	۴۲۰,۰۰۰
SE ۰۴	۰.۲۴	جایگزینی فیلتر هوا	۸۴۰,۰۰۰
SE ۰۵	۰.۲۴	جایگزینی خشک کن مدار باد	۸۴۰,۰۰۰
SE ۰۶	۰.۲۴	تعویض روغن گیربکس	۸۴۰,۰۰۰
SE ۰۷	۰.۲۴	تعویض روغن دیفرانسیل	۸۴۰,۰۰۰
SE ۰۸	۰.۳۶	تعویض روغن فرمان	۱,۲۶۰,۰۰۰
SE ۰۹	۰.۴۸	تعویض روغن کلاچ	۱,۶۸۰,۰۰۰

S E ۱۰	۲.۳	گریسکاری توپی چرخ عقب ۲ طرف	۸,۰۵۰,۰۰۰
S E ۱۱	۱.۸	گریسکاری توپی چرخ جلو ۲ طرف	۶,۳۰۰,۰۰۰
S E ۱۲	۰.۸۴	تنظیم فرمان (زاویه چرخهای جلو)	۲,۹۴۰,۰۰۰
S E ۱۳	۱.۲	آچارکشی کامل	۴,۲۰۰,۰۰۰
S E ۱۴	۰.۳۶	تعویض مایع خنک کننده موتور	۱,۲۶۰,۰۰۰
S E ۱۵	۰.۶	گریس کاری گریس خورها	۲,۱۰۰,۰۰۰
S E ۱۶	۰.۴	گریسکاری متعلقات گاردان با گریس پایه لیتیوم	۱,۴۰۰,۰۰۰
S E ۱۷	۰.۲	سرریز مایع ادبلو	۷۰۰,۰۰۰
S E PAHTAN	۱	فراخوان نصب سپهتن	۳,۵۰۰,۰۰۰